
Przemysłowa
3–2
3–3
3–46/1
3–41/1
waga
p4
co–nieczynne
dr.grunt.
bet.
asf.
bet500
kd200
kd300
ks200
w300
022 141–1010
LZ